Holmen tilsyn september 2017

Udløbet dato.	Virker	Stoppet	Kommentar
Fredag d. 1 - 9	X		Svag vind fra vest- nordvest. Ny opgravet med gravemaskine, men ingen udløb p.g.a. højvande i storebælt.
Lørdag d. 2 - 9		x	Svag vind fra vest. Udløbet er sandet helt til.
Onsdag d. 6 - 9		X	Vind fra vest – nordvest. Udløbet er stadig helt sandet til.
Fredag d. 8 – 9	X KL.09		Blæst fra sydvest .Kommunen har i dag gravet udløbet fri med rendegraver, og lagt sandet i vandkanten syd for udløbet.
Fredag d. 8 - 9		X KL.18	Udløbet er igen sandet helt til, og det nyopgravede sand har igen lagt sig foran udløbsrøret.
Søndag d. 10 - 9		X	Vind fra vest- sydvest .Udløbsrøret stadig sandet helt til, høj vandstand i cementkummen.
Onsdag d.13 - 9		X	Blæst fra sydvest . udløbsrøret er sandet til med tonsvis af sand, vandstanden i cementkummen er ved overkant af udløbsrør.
Fredag d. 15 - 9	X		Blæst fra vest. Kommunen har gravet udløbet fri, og denne gang er sandet kommet op på stranden, så det ikke skyller i udløbet.
Søndag d.17 - 9	X	X	Svag vind fra vest, men ingen udløb p.g.a. af højvande i storebælt
Mandag d.18 - 9		X	Vindstille. Udløbet er stoppet med tang
Mandag d.18 - 9	X		Renset udløbsrøret for tang, så nu virker det igen.
Torsdag d. 21- 9	X		
Torsdag d.28 - 9	X		Vind fra sydøst. Lav vandstand i holmen.
Fredag d.29 - 9	X		Vind fra sydøst. Kommunen har renset meget sand op.
Lørdag d. 30 - 9	X		Vind fra sydøst. Lidt udløb p. g. a. højvande i storebælt.
			Med venlig hilsen Jørgen.

Holmen tilsyn september 2017