Holmen tilsyn september 2015

Dato	Virker	Halvt stoppet	Stoppet	Kommentar
9-9-2015			X	Svag vind Tang i cementkumme.
15-9			X	Vind fra syd . Tang i cementkumme.
19-9			X	Vind fra vest. Tang i cementkumme ,udløbsrør næsten fyldt. Ingen oprensning i denne uge.
26-9			X	Vind fra vest. Tang i cementkumme, udløbsrør næsten fyldt. Ingen oprensning i denne uge.
28-9			X	Svag vind. Tang i cementkumme, udløbsrør fyldt.
29-9			X	Ingen vind. udløbsrør fyldt.
30-9			X	I dag var der gang i kommunens gravemaskine , og Afløbsrøret er blevet afkortet, og en ny bøjning og rør monteret så det nye udløb peger mod sydvest . Der mangler kun" at stenene bliver lagt på plads.

Med venlig hilsen

Jørgen Olsen

Frøkær 1,

4480 St. Fuglede